

入門演習編





■入門演習編

演習1

1. 2.	モデ モデ	・ル1 ・ル2	•		 			-					•	•	•	•	•	•	•	-	• •	 		•	•	•	•	•	•	•	•		••	J I	8 1:	} 2
演 1. 2.	習2 モデ モデ	[:] ル1 [:] ル2	•		 	1 8	• •				•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	 	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	18 23	8 2
演 1. 2.	習3 モデ モデ	[:] ル1 [:] ル2	•		 		• •			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	 	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- ,			3(3)	0 5
演 1. 2.	習4 モデ モデ	[*] ル1 [*] ル2	•	-	 		• •				•	-	-	•	•	•	•	-	-	-		 		•	•	-	•	-	•	•	-	•		•	4(4;	0 5
演 1. 2.	習5 モデ モデ	[:] ル1 [:] ル2	•		 		· •			•	• •	-	•	•	•	•	•	•	-	-		 		•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	5: 5:	2 8
演 1. 2.	習6 モデ モデ	[*] ル1 [*] ル2	-		 		• •			•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-		 	•	•	•	-	•	-	-		-			•	6(7:	6 2
演 1. 2.	習7 モデ モデ	[*] ル1 [*] ル2	1		 						•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	 •		•	•	•	•	•	-	•	•				8: 8:	2 8
演 1. 2.	習8 モデ モデ	・ ル1 ル2	•		 • •	•		-		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	 	•	•	•	•	•	•	•		•	-		•	9, 1C	4)0

目次



【3Dモデリングの流れ】

ここでは、最も基本的な3Dモデリングの流れを理解します。下図2つ のモデルを作成します。「スケッチの始め方」→「スケッチの描き方」→ 「拘束」→「押し出しフィーチャー」→「保存」→「体積と重心の確認」を行 い正しく作成できたかをチェックします。

スケッチを作成する平面、原点の位置、押し出す方向がポイントです。



演習1-1作成_手順④

	16.「評価」タブをクリックします。
 ・ ア・ ・ ア・ ・ ア・	
	17.「質量特性」をクリックします。
源定 重量特 ぼ ジ た 加定 重量特 近 センサー パウォーマンス 性 オーフェス 評価 DimXpert	
濱習1-1の質量特性: コンフィギュレーション: テフォルト 座標系: テフォルト	18. 体積と重心を確認します。
密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 質量 = 50.00 grams 体積 = 50000.00 cubic millimeters 表面積 = 13000.00 square millimeters 重心: (ジメータ) X = -50.00 Y = 25.00 Z = 5.00	
 	19. 「閉じる」をクリックします。
	20. 左図のようになります。
	※上書保存して、ファイルを閉じます。

演習1-2作成_手順③





2.1	演習2-	-1作成_手順①
新援 S 100	SOLUWORKS [*1:5/*) × ジロジロの存在300で表現 ジレングリ ブビングリ プレングリ ごおようエホートングを300で表現 ジレングリ ジンジス 04	1. 「新規」→「部品」をWクリックしま す。
*	Part1 (デフォルト<<デフォルト>_表示状態 1 බ 履歴 1 センサー 入 アノテート アイテム 1 正面 1 平面 1 右側面	2. ツリーの「正面」を選択します。
Þ	A 7/5 0 0 0 0 ↓ A 10 0 0 0 0 ↓ A 10 0 0 0 0 ↓ A 10 0 0 0 0 0 ↓ A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3. ショートカットの「スケッチ」をクリッ クします。
	✓ ・ ◎ ・ N ・ ◎ ■ ・ ◎ ・ N ・ ◎ ■ ・ ◎ ・ ▲ □ ■ ・ ◎ ・ ▲ □ ■ ・ ● ・ ▲ □ ■ ・ ● ・ ▲ □ ■ ・ ● ・ ▲ □ ■ ・ ● ・ ▲ □	4. 「矩形コーナー」をクリックします。
	2 <u>点</u> 目 原点	5.「原点」をクリックし、「2点目」をク リックします。 ※2点目はおおよその位置です。

演習2-1作成 手順①

7

演習2−2作成_手順①						
 新慶 SOLIDWORKS ド 1:27) ン (1) 0 (注注: ホト・ハ・注 3D で 表現) ン (注注: ホト・ハ・注 3D で 表現) 	1. 「新規」→「部品」をWクリックしま す。					
71°11°72 OK ±40/26 045"						
 Part1 (デフォルト<<デフォルト>_表示状態1) 履歴 センサー ア/テート アイテム オ料 <指定なし> 工面 工面 右側面 	2. ツリーの「正面」を選択します。					
 ▶ ▲ 7/5	3. ショートカットの「スケッチ」をクリッ クします。					
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	4. 「矩形コーナー」をクリックします。					
2点目 原点	5.「原点」をクリックし、「2点目」をク リックします。 ※2点目はおおよその位置です。					



演習3-1作成_手順②

	6.「スマート寸法」をクリックします。
スケッチ 糸7 、マート寸 法 、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	7. 横長さ「85」、縦長さ「55」を追加し ます。
 ・マングン・スクリング ・マングン・ス ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・	8. 「フィーチャー」タブ→「押し出し ボ ス/ベース」をクリックします。
 方向1 へ ブラインド マ ブラインド マ 12.00mm ・ 12.00mm ・ 	9. 「反対方向」をクリックし、距離の値 に「12」を入力します。
	10. プレビューを確認して、OKします。

演習3-2作成_手順②





演習4-1作成_手順⑤

方向1 へ ♪ ブラインド 〜 ♪ 5.00mm ・	21. 「フィーチャー」タブ→「押し出し ボ ス/ベース」をクリックし、距離の値 に「5」を入力します。
✓ 結果のマージ(M)	
	22. プレビューを確認して、OKします。
測定	23. 「評価」タブ→「質量特性」をクリッ クします。
演習4-1の質量特性: コンフィギュレーション: デウォルト 座標系: デウォルト 密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 質量 = 68.25 grams 体積 = 68250.00 cubic millimeters 表面積 = 13650.00 square millimeters 更心: (ジメータ) X = -42.43 Y = -6.75 Z = -24.49	24. 体積と重心を確認して、ダイアログ を閉じます。
	25. 「保存」をクリックして上書きします。 左図のようになります。 【Point】 データを流用し、編集してモデル2を作成 します。

演習4-2作成_手順⑤

	21.「評価」タブをクリックします。
 ・ マクッチ ・ マク・マク・マク・マク・マク・マク・マク・マク・マク・マク・マク・マク・マク・マ	
	22.「質量特性」をクリックします。
源定 重要特性 ジョン し 加定 単 ジット パフォーマンス ビンサー パフォーマンス 評価 スクッチ サーフェス 評価	
演習4-2の質量特性: ユンフィギュレーション: デウォルト 座標系: デウォルト 密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 質量 = 53.80 grams 体積 = 53803.54 cubic millimeters 表面積 = 12389.29 square millimeters 重心: (ジメータ) X = -40.00 Y = 7.50 Z = -25.00	23. 体積と重心を確認して、ダイアログ を閉じます。
・ ・ ・ ・ ・ ・ 保存 (Ctrl+S) アクライブ など キュメントを保存します。 ドキュメントのファック Simulation Engineer c c	24. 「保存」をクリックして上書きします。
	25. 左図のようになります。 ※ファイルは閉じます。



【スケッチ編集とフィーチャー編集】

演習5では、スケッチ編集とフィーチャー編集について理解します。 下図2つのモデルを作成します。「モデル1」を作成後に編集して、「モデ ル2」を仕上げます。

スケッチやフィーチャーの編集が"出来る"、"出来ない"の判断がポ イントです。

【モデル1】



【モデル2】

演習5-1作成_手順⑥

方向1	26. 方向1の「次サーフェスまで」をク リックします。
	27. プレビューを確認して、OKします。
測定 重 重 性 世 サーフェス 評価 アーフェス 評価 アーク アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー アー	28. 「評価」タブをクリックし、「質量特 性」をクリックします。
¹ 富留5-1の質量特性: ¹ コノフィキュレーション: デウォルト 座 標系: デウォルト 密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 密度 = 43.72 grams 作積 = 43716.81 cubic millimeters 表面積 = 12600.00 square millimeters 重心:(ミジメータ) X = -50.00 Y = 25.00 Z = 5.00	29. 体積と重心を確認して、ダイアログ を閉じます。
	30.「保存」をクリックして、上書きしま す。 ※このまま、モデル2を作成します。

演習5-2作成_手順⑤

5.2



18



演習6-1作成_手順⑥



演習6-2作成_手順⑧

■ - - - - - - - - - -	36. 「再構築」をクリックします。
測定 質量特 断面特 センサー 性 性 ハウォーマンス 評価 スクッチ サーフェス 評価 DimXpert	37.「評価」タブをクリックします。
※ 算量特 性 上 また 、 プローマンス アーフェス アーの アーク アーク アーク アーク	38.「質量特性」をクリックします。
演習6-2の質量特性: ユンフィキュレーション: デウォルト 座標系: デウォルト 密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 質量 = 21.86 grams 体積 = 21857.52 cubic millimeters 表面積 = 7761.37 square millimeters 重心: (ミリメータ) X = -40.58 Y = 20.00 Z = -4.00	39. 体積と重心を確認して、ダイアログ を閉じます。
	40.「保存」をクリックして、上書きしま す。 ※ファイルは閉じます。



演習7-1作成_手順⑥

	26.	各寸法を追加します。 ※完全定義を確認します。
Image: Section of the section of	27.	「押し出し ボス/ベース」をクリック します。 距離に「10」を入力し、プレビューを 確認して、OKします。
測定 質量特 性 世 サーフェス 評価 アンオーマンス 評価 DimXpert	28.	「評価」タブ→「質量特性」をクリッ クします。
演習7-1の質量特性: コンフィギュレーション: デフォルト 座標系: デフォルト 密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 質量 = 32.30 grams 体積 = 32300.00 cubic millimeters 表面積 = 10700.00 square millimeters 重心: (ミリメータ) X = -39.42 Y = 4.98 Z = -22.15	29.	体積と重心を確認して、ダイアログ を閉じます。
	30.	「保存」をクリックして上書きします。 ※このままモデル2を作成します。

演習7-2作成_手順③

7.2

	11.「輪郭」を選択します。
 方向1 ブラインド ブラインド 全貫通 全貫通 - 両方 次サーフェスまで 頂点指定 端サーフェス指定 オフセット開始サーフェス指定 次のホディまで 	12. 方向1の「次サーフェスまで」をク リックして、OKします。
測定 重量特 性 世 世 世 世 世 世 し し し し	13. 「評価」→「質量特性」をクリックし ます。
演習7-20 質量特性: コンフィギュレーション: テ [°] フォルト 座標系: テ [°] フォルト 密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 質量 = 29.45 grams 体積 = 29450.00 cubic millimeters 表面積 = 9560.00 square millimeters 重心: (ミリメータ) X = -36.70 Y = 4.69 Z = -22.50	14. 体積と重心を確認して、ダイアログ を閉じます。
	15.「保存」をクリックして上書きします。 ※ファイルは閉じます。

24



演習8-1作成_手順⑥

 方向1 ブラインド ブラインド 全貫通 次サーフェスまで 直点指定 端サーフェス指定 オフセット開始サーフェス指定 次のホディまで 中間平面 	26. 方向1の「端サーフェス指定」をク リックします。
	27. 「面」を選択して、OKします。 【Point】 端サーフェスを指定することで、常に同 じ高さになります。
測定 質量特 性 世 サーフェス 評価 アンオーマンス 評価 DimXpert	28. 「評価」タブ→「質量特性」をクリッ クします。
演習8-1の質量特性: コンフィキュレーション: デフォルト 座標系: デフォルト 密度 = 0.00 grams per cubic millimeter 質量 = 40.30 grams 体積 = 40300.00 cubic millimeters 表面積 = 11150.00 square millimeters 重心: (ジメータ) X = -38.50 Y = -3.37 Z = -24.11	29. 体積と重心を確認して、ダイアログ を閉じます。
	30.「保存」をクリックして上書きします。 ※このままモデル2を作成します。

演習8-2作成_手順⑧



SOLIDWORKS 2025 • 2024 • 2023 • 2022 入門演習編

令和7年 1月 発行著 者:田中正史印刷・製作:Mクラフト

=お問い合わせ=
 神奈川県小田原市本町2-2-16
 陽輪台小田原205
 TEL 0465-43-8482
 FAX 0465-43-8482
 Eメール info@mcraft-net.com
 ホームページ http://www.mcraft-net.com

・本書中の商品名は各社の商標または登録商標です。

・許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁止します。

・本書の一部または全部を用いて、教育を行う場合は書面にて上記宛事前にご連絡ください。